

【运维项目】临沂妇幼保健院 - bug #2138

身份证读卡器关于名族的问题

2024-08-19 10:10 - 任 晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	刘 睿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
身份证读卡器读民族事宜，目前身份证民族读出来为编码01这样的，实际应读为汉族，身份证读卡器为神思型号的独立读卡器（非五合一）待开发解决。			

历史记录

#1 - 2024-08-26 14:33 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:30 小时

#2 - 2024-08-28 09:25 - 刘睿

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-09-13 09:35 - Liu 耀

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭