

郑州中心医院升级5.0 - bug #5534

身份证读卡器空读后无法继续读取身份证，需要重启程序解决

2025-05-06 16:03 - 靳 奉迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-08
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
身份证读卡器空读后无法继续读取身份证，需要重启程序解决			

历史记录

- #1 - 2025-05-06 16:03 - 杨 鑫迪
- 指派给 从 杨 鑫迪 变更为 yi 仪传彪
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
- #2 - 2025-05-06 18:59 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-08
- #3 - 2025-05-08 18:57 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100