

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - bug #1116

骨密度上传系统路径下面有报告，上传失败

2024-03-04 10:52 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张 亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
骨密度上传系统，路径下面有报告，但是上传失败，路径下面有报告			
*程序报错			
1709520568470.png			
*报告路径			
3fcdeb10b8491d0a56120b07b1bc65c.png			
**报告路径			
image.png			

历史记录

- #1 - 2024-03-04 11:02 - 张○○
- 文件 image.png 已添加
 - 文件 3fcdeb10b8491d0a56120b07b1bc65c.png 已添加
 - 描述 已更新。
- #2 - 2024-03-04 11:03 - 张○○
- 主题 从 骨密度上传系统 变更为 骨密度上传系统路径下面有报告，上传失败
 - 优先级 从 普通 变更为 高
- #3 - 2024-03-07 13:38 - 张 亚东
- 状态 从 新建 变更为 已解决
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-09-08 12:48 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

1709520568470.png	1.49 MB	2024-03-04	张○○
image.png	28.8 KB	2024-03-04	张○○
3fcdeb10b8491d0a56120b07b1bc65c.png	43.2 KB	2024-03-04	张○○